


EN

METAL HOLE CUTTING ATTACHMENT - SPECIFICATIONS: Cutting capacities in mild steel: Directional: Rotational, Clockwise, Minimum Cutting Force: 5 ft-lbs (6.78 NM), Max Thickness: Galvanized 20 gauge (1.02 mm) steel, Max Hardness: 50 Rockwell B Max, Max Cutting Speed: 20 inches per minute, Life of Bit: Cutting 235 feet in 26 gauge zinc coated mild steel • **Drill Requirements:** Min Torque – 300 lbs./in. (40 Nm), Min cordless Volts – 14.4 volts, Max A/C Power Rating – 7 amps, Min Chuck Capacity – 3/8 in. (9.5 mm), Max Chuck Capacity – 1/2 in. (12.7 mm), Operating Speed – 1350 (ideal), 1750 (max) RPM, Operating Temp – 0 to 40°C, Operating Humidity – 30 to 100% RH • **Description:** Hole cutter attachment for cordless or A/C drill. Driveshaft inserts into drill chuck. • **Setup:** Remove thrust bearing (4) by turning counter clockwise, Insert cutter bit (1) with adjustment sleeve (3) into casting and through bearing (5), while gripping smooth end of bit, Re-install thrust bearing (4) by slipping over cutter bit (1) and rotating clockwise, Tighten cutter bit (1) in drill chuck. • **Operation:** Adjust hole diameter by loosening the nut of the pivot pin set (8), slide to desired diameter and retighten, Drill center hole through material with tool, Insert pivot pin (8) into center hole and drill through material, While drill is on, rotate tool clockwise. Proceed slowly for the last 1/2 in. (12.7 mm) of cut, Do not run continuously in excess of 5 minutes to avoid overheating, Visually inspect components before installing on drill. Do not use if cracked or broken, Make sure lighting is sufficient (200 to 300 Lux), Keep power cables away from path of operator to avoid tripping hazards, Keep power cables away from cut metal and cutting bit, Always wear goggles or safety glasses, Wear protective gloves when operating. • **Adjustments:** Cutter bit (1) can be adjusted for greater life by loosening set screw (2) in adjustment sleeve and moving sleeve up or down, Retighten set screw (2) when in the desired location. **Note:** Sleeve can only be adjusted so set screw contacts flat on cutter bit. • **Disassembly:** Remove thrust bearing (4) by turning counter clockwise, Remove cutter bit (1) and adjustment sleeve with screw (3), Remove set screw (2) from adjustment sleeve (3), Slide cutter bit (1) out of adjustment sleeve (3), With casting upside down, remove shoe screws (7) and remove shoe (6), Remove press fit bearing (5) through thrust bearing (4) opening, Remove pivot pin set (8) by loosening nut and pulling pivot pin out the bottom of the casting • **Reassembly:** Follow disassembly steps in reverse.

BG

ПРИСТАВКА ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОРИ В МЕТАЛ - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: Капацитет на рязане на мека стомана: Посока: Въртене, по посока на часовниковата стрелка, минимална сила на рязане: 6.78 NM, макс. дебелина: галванизирана стомана с дебелина 20 (1,02 mm), макс. твърдост: макс. 50 единици по Rockwell B, Макс. скорост на рязане: 20 inch в минута, трайност на накрайника: Изрязване на 235 фута от поцинкована мека стомана с дебелина 26 • **Бормашината:** Мин. въртящ момент – 40 Nm, мин. напрежение при работа на акумулатор – 14.4 V, макс. ток – 7 A, мин. захват на патронника – 9.5 mm, макс. захват на патронника – 12.7 mm, работна скорост – 1350 (идеално), 1750 (макс.), об. мин., работна температура – 0 до 40°C, работна влажност – 30 до 100% отн. влажност • **Описание:** Присставка за изрязване на отвори за бормашини с акумулаторно или мерково захранване. Носещият вал се вкарва в патронника на бормашината. • **Настройка:** Отстранете аксиалния лагер (4) като завъртите по посока обратна на часовниковата стрелка, поставете режещия накрайник (1) с ръкава за регулиране (3) в корпуса и чрез лагера (5), като в същото време държите гладкия край на накрайника, Поставете отново аксиалния лагер (4) като пълнете над режещия накрайник (1) и завъртите по посока на часовниковата стрелка, затегнете режещия накрайник (1) в патронника на бормашината. • **Работа:** Регулирайте диаметъра на отвора като разширявате гайката на вертикалния щифт (8), пълзнете го додясно до желязния диаметър и затегнете отново, пройдите централен отвор с материала, поставете вертикални щифти (8) в централния отвор и разпробийте материала, докато бормашината е включена, върнете инструмента по посока на часовниковата стрелка. Работите бавно при последните 12.7 mm от изрязването; не режете непрекъснато за повече от 5 минути, за да избегнете преграване, проверявайте визуално детайлите, преди да ги закрепите към бормашината. Не използвайте спукани или скучени приставки, осигурете достатъчно осветление (200 до 300 лука), захранващите кабели трябва да са далеч от пътя на оператора, за да избегнете претпътане, захранващите кабели трябва да са далеч от отрязания метал и режещия накрайник, винаги носете предизвикани очила или маска, носете предизвикани ръкавици по време на работа. • **Регулиране:** Режещият накрайник (1) може да се регулира за по-продължителна работа чрез разширяване на стопорния винт (2) в ръкава за регулиране (3), затегнете отново стопорния винт (2) от ръкава за регулиране (3), пълзнете режещия накрайник (1) извън ръкава за регулиране (3), С корпуса обрънете опорните винтове (7) и отстранете опората (6). Отстранете затискания лагер (5) през отвора на аксиалния лагер (4), отстранете вертикални щифти (8) като разтегнете гайката и го издърпate от долната част на корпуса • **Повторен монтаж:** Следвайте стъпките за демонтах в обратен ред.

CZ

NÁSTAVEC NA VRATČU K REZÁNÍ OTVORŮ DO KOVU - TECHNICKÉ ÚDAJE: Možnosti rezání mekké oceli: Směrově: otočné, ve směru pohybu hodinových ručiček, minimální rezná síla: 6,78 Nm (5 ft-lbs), max. tloušťka: pozinkovaná ocel 1,02 mm (20 gauge), max. tvrdost: 50 podle Rockwellovy stupnice, max. rezná rychlosť: 0,5 m (20 palců) za minutu, životnost bitu: 7,6 m (235 stop) pozinkované mekké oceli 26 gauge • **Požadavky na vratačku:** minimální moment – 40 Nm (300 lb/in.), min. napětí akumulátorové vrtačky – 14,4 V, max. jmenovitý stř. proud – 7 A, min. kapacita skřídelka – 9,5 mm (3/8"), max. kapacita skřídelka – 12,7 mm (1/2"), max. provozní rychlosť – 1350 (ideální) až 1750 (max.) opt./min., provozní teplota – 0 až 40 °C, provozní vlhkost – 30 až 100 % • **Popis:** Rezání nástavce na díry po akumulátorové vrtačce nebo vratačce na střídavý proud. Hnací hřídel se vkládá do skřídelky vratačky. • **Sestavení:** Vyjměte axiální ložisko (4) otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček. Uhnětěte rezací bit (1) ve skřídelce vratačky. • **Rozložení:** Rezacího nářadí (1) možno se regulovat pro delší čas. Přesunutí čepu (8) zpět do žárovky. • **Poznámka:** Pouzdro lze nastavit pouze na pozadovaný průměr a dotahnout ho. Využijte siředový otvor skrz materiál pomocí nástroje. Vložte otočný čep (8) do středového otvora a vrtajte skrz materiál. Se zapnutou vratačkou otáčejte nástrojem ve směru pohybu hodinových ručiček. V závěrečných 12,7 mm (1/2 palce) řezu postupujte pomalu. Nepoužívejte nářadí nepřepracované po dobu delší než 5 minut, aby nedošlo k přehřátí. Před montáží na vratačku vizuálně zkontrolujte součásti. Nepoužívejte nástroj, pokud je prasklý nebo poškozený. Zajistěte dostatečné osvětlení (200 až 300 luxů). Zajistěte, aby napájecí kabely nepřekážely v cestě. Zabráňte tak nebezpečí klopýtnutí. Ponechávejte kabely mimo dosah rezaného kovu a rezacího bitu. Vždy používejte bezpečnostní nebo ochranné brýle. Při práci používejte ochranné rukavice. • **Nastavení:** Délší životnost rezacího bitu (1) leží zajištět uvolněním stavečkového šroubu (2) v nastavovacím pouzdru a posunutím pouzdra nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované polohy stavečkového šroubu (2) opět dotahněte. **Poznámka:** Pouzdro lze nastavit pouze do takové polohy, kde je stavečkový šroub ve styku s rovnou plochou z ryzaceho čepu. Zajistěte, aby stavečkový šroub (2) z ryzaceho čepu (8) vystupoval z ryzaceho čepu (8). Vyměňte rezací bit (1) a nastavovací pouzdro za šroubem (3). Vyměňte stavečkový šroub (2) z ryzaceho čepu (8) a vyměňte rezací bit (1) a nastavovací pouzdro (3). Otočte odliket horní stranou dolů, odstraňte šrouby patky (7) a odstraňte patku (6). Vyměňte lisované ložisko (5) v otvoru axiálního ložiska (4). Odstraňte sadu otočného čepu (8) uvolněním matice a vytáhni otočný čep ze spodní části odliku. • **Opětovné sestavení:** Provedte postup demontáže v opačném pořadí.

DA

METALHUL SKERETILBEHØR - SPECIFICATIONER: Skærekapaciteter på blødt stål (pladejern): Retningsbestemt: Roterende, i uret retning, minimal skærekræft: 6,78 NM (5 ft-lbs), maksimal tykkelse: Galvaniseret 1,02 mm (20 gauge) stål, maksimal skærekræft: 51 cm (20") pr. minut, borets levetid: Skærer 72 mm (235) i 14,3 mm (26 gauge) zincbelagt blødt stål • **Krav til bor:** Minimums moment – 40 Nm (300 lbs/in.), Minimum tråldos volt – 14,4 volt, Maksimum A/C effekt – 7 amp. Minimum skærefremsk. – 9,5 mm (3/8"), Maksimum skærefremsk. – 12,7 mm (1/2"), max. provozní rychlosť – 1350 (ideální) až 1750 (max.) opt./min., Betjeningsfugthet – 0 till 40°C, Betjeningsfugthet – 30 till 100% rel. luftfugthet • **Beskrivelse:** Udstansningsstilbehør til tråldos eller A/C boremaskine. Drivaksel tilbehør til boretapporen. • **Opsætning:** Afmonter aksialtryklyje (4) ved at dreje med uret, stram skærebør (1) i boretapporen. • **Betjening:** Tilpas huldiameter ved at løsne møtrikken på drejetapporen (8), skyd til den ønskede diameter og stram, bør et centr. gennem materialet med værktojet, isæt drejetapp (8) i hullet i centrum og bør gennem materialet, mens boret kører værktojet med uret. Fortsæt forsigtigt med de sidste 12,7 mm (1/2") af hullet, undgå at bore i over 5 min. for at undgå overheding, kontroller visuelt komponenter inden montering på bor. Undlad at benytte hvis det er revnet eller beskadiget, sør for tilstrækkeligt med lys (200 til 300 Lux), hold strømkabler væk fra operatøren for at undgå at falde over ledninger, hold strømkabler på afstand af metal og skærebør, anvend altid sikkerhedsskærer, brug beskyttelseshandske under betjening. • **Tilpasninger:** Skærebør (1) kan tilpasses for at forlænge levetiden ved at løsne stilleskruen (2) på indstillingssmanchetten og flytte manchetten op eller ned. Stram stilleskruen igen (2) når den befinner sig på den ønskede placering. **Bemærk:** Manchetten kan kun justeres således at stilleskruen har kontakt med skæreboret. • **Afmontering:** Afmonter aksialtryklyje (4) ved at dreje mod uret, udtag skærebør (1) og indstillingssmanchet med skruen (3). Skyd skærebør (1) ud af indstillingssmanchet (3), med stobningen vendende opad, udtag skruskro (7) og fjern skrusko (6). Udtag tryklejepasning (5) gennem aksialtryklyje (4) afbiningen, udtag drejetappen (8) ved at løse møtrikken og trække drejetappen ud af bunden på stobningen • **Genmontering:** Følg afmonteringstrinene i modsat rækkefølge.

DE

LOCHSCHNEIDEAUFSATZ FÜR METALLANWENDUNGEN - TECHNISCHE ANGABEN: Schneidekapazität in Baustahl: Richtung: Rotation, im Uhrzeigersinn, Mindestschneidekrat: 5 ft-lbs (6,78 NM), max. Dicke: Verzinkt 20 Gauge (1,02 mm) Stahl, max. Härte: 50 Rockwell B Max, max. Schnittgeschwindigkeit: 20 Zoll pro Minute, Standzeit der Bohrspitze: Schneidet 235 Fuß in 26 Gauge verzinktem Baustahl • **Bohrmaschinenanforderungen:** Min. Drehmoment – 300 lbs./in. (40 Nm), Mindestvolt f. Bohrkern Bohrm. – 14,4 Volt, max. A/C-Nennleistung – 7 Ampere, min. Bohrfutterkapazität – 3/8 in. (9,5 mm), max. Bohrfutterkapazität – 1/2 in. (12,7 mm), Betjeningshastighed – 1.350 (ideál), 1.750 (maksimum) opt./min., Betjeningsstemperatur – 0 til 40°C, Betjeningsfugthet – 30 til 100% rel. luftfugthet • **Beschreibung:** Lochschnideaufsatz für kabellose oder verbralelektrische Bohrmaschinen. Die Antriebswelle wird in das Bohrfutter eingesetzt. • **Aufbau:** Entfernen Sie das Axiallager (4) indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. Stecken Sie den Meißel (1) mit der Einstellschlüsse (3) in das Gehäuse und durch den Lager (4), während Sie das glatte Ende des Meißels festhalten. Montieren Sie das Axiallager wieder, (4) indem Sie es über den Meißel schieben (1) und im Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie den Drehzapfen (8) an, um die Zentrierloch in das Material, stecken Sie den Drehzapfen (8) in das Zentrierloch und bohren Sie durch das Material. Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, während der Bohrer arbeitet. Arbeiten Sie auf den letzten 0,5 Zoll (12,7 mm) des Schnitts sehr langsam. Lassen Sie die Maschine nicht länger als 5 Minuten durchgehend laufen, um ein Überhitzen zu vermeiden. Führen Sie eine Sichtinspektion des Werkzeugteils durch, bevor Sie den Aufsatz auf dem Bohrer installieren. Nicht verwenden, wenn gesprungene oder zerbrochene Stellen sind. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Licht haben (200 bis 300 Lux). Räumen Sie die Elektrokabel aus dem Weg der Bedienungen, um Stolpern zu verhindern. Halten Sie die Elektrokabel von geschmolzenem Metall und Meißel fern. Setzen Sie immer eine Schutzhülle auf. Tragen Sie während der Arbeit Schutzhandschuhe. • **Anpassungen:** Der Meißel (1) kann eine größere Lebensdauer erreichen, wenn die Einstellschraube (2) in das Stellungsmanöver einsetzt. Zajistěte, aby napájecí kabely nepřekážely v cestě. Zabráňte tak nebezpečí klopýtnutí. Ponechávejte kabely mimo dosah rezaného kovu a rezacího bitu. Vždy používejte bezpečnostní nebo ochranné brýle. Při práci používejte ochranné rukavice. • **Nastaveni:** Délší životnost rezacího bitu (1) leží zajištět uvolněním stavečkového šroubu (2) v nastavovacím pouzdru a posunutím pouzdra nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované polohy stavečkového šroubu (2) opět dotahněte. **Poznámka:** Pouzdro lze nastavit pouze do takové polohy, kde je stavečkový šroub ve styku s rovnou plochou z ryzaceho čepu. Zajistěte, aby stavečkový šroub (2) z ryzaceho čepu (8) vystupoval z ryzaceho čepu (8). Vyměňte rezací bit (1) a nastavovací pouzdro (3). Vyměňte stavečkový šroub (2) z ryzaceho čepu (8) a vyměňte rezací bit (1) a nastavovací pouzdro (3). Otočte odliket horní stranou dolů, odstraňte šrouby patky (7) a odstraňte patku (6). Vyměňte lisované ložisko (5) v otvoru axiálního ložiska (4). Odstraňte sadu otočného čepu (8) uvolněním matice a vytáhni otočný čep ze spodní části odliku. • **Opětovné sestavení:** Provedte postup demontáže v opačném pořadí.

EL

ΕΑΡΗΤΗ ΚΟΠΗ ΟΠΗΣΣΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Δυνατότητες κοπής σε μαλακό χάλυβα: Κατεύθυνση: Περιστροφική, Διάζορη Σύνθετη: 20 ft-lbs (6,78 NM), Μέγ. Τάχυτηα: 50 Rockwell B Μέγ. Τάχυτηα: 20 ίντσες ανά λεπτό, Διάρκεια Ζύγιου τρυπανίου: Κοπή 235 ποδών σε 26 Gauge verzincktem Baustahl • **Βορμασχινα:** Min. Drehmoment – 300 lbs./in. (40 Nm), Mindestvolt f. Bohrkern Bohrm. – 14,4 Volt, max. Bohrfutterkapazität – 3/8 in. (9,5 mm), max. Bohrfutterkapazität – 1/2 in. (12,7 mm), Betjeningshastigkeit – 1.350 (ideál), 1.750 (max.) UpM, Betriebsfeucht. – 0 bis 40°C, Betriebsfeucht. – 30 bis 100% RH • **Beschreibung:** Lochschnideaufsatz für kabellose oder verbralelektrische Bohrmaschinen. Die Antriebswelle wird in das Bohrfutter eingesetzt. Stecken Sie den Meißel (1) mit der Einstellschlüsse (3) in das Gehäuse und durch den Lager (4), während Sie das glatte Ende des Meißels festhalten. Montieren Sie das Axiallager wieder, (4) indem Sie es über den Meißel schieben (1) und im Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie den Drehzapfen (8) an, um die Zentrierloch in das Material, stecken Sie den Drehzapfen (8) in das Zentrierloch und bohren Sie durch das Material. Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, während der Bohrer arbeitet. Arbeiten Sie auf den letzten 0,5 Zoll (12,7 mm) des Schnitts sehr langsam. Lassen Sie die Maschine nicht länger als 5 Minuten durchgehend laufen, um ein Überhitzen zu vermeiden. Führen Sie eine Sichtinspektion des Werkzeugteils durch, bevor Sie den Aufsatz auf dem Bohrer installieren. Nicht verwenden, wenn gesprungene oder zerbrochene Stellen sind. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Licht haben (200 bis 300 Lux). Räumen Sie die Elektrokabel aus dem Weg der Bedienungen, um Stolpern zu verhindern. Halten Sie die Elektrokabel von geschmolzenem Metall und Meißel fern. Setzen Sie immer eine Schutzhülle auf. Tragen Sie während der Arbeit Schutzhandschuhe. • **Anpassungen:** Der Meißel (1) kann eine längere Lebensdauer erreichen, wenn die Einstellschraube (2) in das Stellungsmanöver einsetzt. Zajistěte, aby napájecí kabely nepřekážely v cestě. Zabráňte tak nebezpečí klopýtnutí. Ponechávejte kabely mimo dosah rezaného kovu a rezacího bitu. Vždy používejte bezpečnostní nebo ochranné brýle. Při práci používejte ochranné rukavice. • **Nastaveni:** Délší životnost rezacího bitu (1) leží zajištět uvolněním stavečkového šroubu (2) v nastavovacím pouzdru a posunutím pouzdra nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované polohy stavečkového šroubu (2) opět dotahněte. **Poznámka:** Pouzdro lze nastavit pouze do takové polohy, kde je stavečkový šroub ve styku s rovnou plochou z ryzaceho čepu. Zajistěte, aby stavečkový šroub (2) z ryzaceho čepu (8) vystupoval z ryzaceho čepu (8). Vyměňte rezací bit (1) a nastavovací pouzdro (3). Vyměňte stavečkový šroub (2) z ryzaceho čepu (8) a vyměňte rezací bit (1) a nastavovací pouzdro (3). Otočte odliket horní stranou dolů,



IT

ACCESSORIO DI PERFORAZIONE IN METALLO - SPECIFICHE: Capacità di taglio su acciaio dolce: Direzionale: Rotazionale, in senso orario, Forza di taglio minima: 6,78 NM (5 ft-lb), Spessore massimo: Acciaio galvanizzato calibro 20 (1,02 mm), Durezza massima: 50 Rockwell B max, velocità di taglio massima: 20 pollici al minuto, Durata della punta: Taglio 235 piedi in acciaio dolce zincato calibro 26 • **Requisiti del trapano:** Coppia di serraggio minima – 40 Nm (300 lb/in), Tensione minima, cordless – 14,4 volt, Potenza CA massima – 7 amp, Capacità mandrino minima – 9,5 mm (3/8 in.), Capacità mandrino massima – 12,7 mm (1/2 in.), Velocità di funzionamento – 13500 RPM (ideale), 1750 (max) giri al minuto, Temperatura di funzionamento – da 0 a 40 °C, Umidità di funzionamento – da 30 a 100% UR • **Descrizione:** Accessori di perforazione per trapano C/A o cordless. L'elbero motore si inserisce nel mandrino del trapano. • **Messa in opera:** Rimuovere il reggispira (4) ruotandolo in senso antiorario, Inserire la punta da taglio (1) con il manicotto di regolazione (3) nel corpo e attraverso il cuscinetto (5), afferrando la parte liscia della punta, Reinserire il reggispira (4) facendolo scivolare sulla punta da taglio (1) e ruotandolo in senso orario, Serrare la punta da taglio (1) nel mandrino del trapano. • **Funzionamento:** Regolare il diametro del foro allentando il dado del set di perni roteanti (8), farlo scorrere al diametro desiderato e riserrare, Applicare il foro centrale attraverso il materiale, inserire il perno di rotazione (8) nel foro centrale e perforare il materiale, Con il trapano acceso, ruotare lo strumento in senso orario, Procedere lentamente verso l'alto, per gli ultimi 12,7 mm (1/2 in.) di taglio, Non operare per oltre 5 minuti senza interruzioni per evitare il surriscaldamento, Ispezionare visivamente i componenti prima di inserirli nel trapano, Non usare se sono presenti crepe o rotture, Accertarsi che l'illuminazione sia sufficiente (da 200 a 300 lux), Tenerci i cavi di alimentazione lontano dal percorso dell'operatore per evitare pericoli di incampio, Tenere i cavi di alimentazione a distanza dal metallo e dalla punta da taglio, Indossare sempre occhiali protettivi, Indossare guanti protettivi durante l'uso. • **Regolazioni:** La punta da taglio (1) può essere regolata per ottenerne una durata superiore allentando le viti di serraggio (2) nel manicotto di regolazione e spostando il manicotto su o giù, Riserrare la vita di serraggio (2) quando si è ottenuta la posizione desiderata. **Nota:** il manicotto può essere regolato solo posizionando la vite di serraggio a contatto con la punta da taglio. • **Smontaggio:** Rimuovere il reggispira (4) ruotandolo in senso antiorario, Rimuovere la punta da taglio (1) e il manicotto di regolazione con la vite (3), Rimuovere la vite di serraggio (2) dal manicotto di regolazione (3), Far scorrere la punta da taglio (1) fuori dal manicotto di regolazione (3), Tenendo il corpo capovolto, rimuovere le viti (7) e l'alloggiamento (6), Rimuovere i cuscinetti a pressione (5) attraverso l'apertura del reggispira (4), Rimuovere il set di perni di rotazione (8) allentando il dado ed estraendo i perni di torzione dalla parte inferiore del corpo • **Rimontaggio:** ripetere le fasi dello smontaggio al contrario.

L7

SKYLIŲ PJOVIMO METALO PRIEDAS - SPECIFIKACIJOS: minštojo plieno pjovimo rodikliai: kryptinis: sukusis, pagal laikr. rodykl., minimalipjovimo jėga: 6,78 NM (5 péd.-sv.), maks. storis: cinkuotas 20 kalibro (1,02 mm) plienas, maks. kietis: 50 Rockwell Br maks., maks. pjovimo greitis: 20 colis/minutę. Grąžto eksploatavimo trukmė: 235 péd. pjovimas esant cinkuotam minštajam 26 kalibro plienui. • **Gręžtuvo reikalavimai:** min. sukimo momentas – 40 Nm (300 sv./col.), min. įtampa be laido – 14,4 V, maks. vardinė kintam. srovė – 7 A, min. patrono skersmuo – 9,5 mm (3/8 col.), maks. patrono skersmuo – 12,7 mm (½ col.), veikimo greitis – nuo 1350 sūk./min. (idealus), 1750 sūk./min. (maksimalus), veikimo temperatūra – nuo 0 iki 40 °C, veikimo drėgėmė – nuo 30 iki 100 % santyk. drėgno. • **A�rasymas:** skylių pjovimo priedas, skirtas tvirtinti prie akumuliatorinio arba į kintamosios srovės tinklą jungiamą gręžtuvą. Varomasis velenas įstatomas į gręžtuvą patronu. • **Parengimas:** išimkite atraminį guoli (4) pasukdami prieš laikrodžio rodyklę. Išstatykite grąžtą (1) su reguliavimo mova (3) į remą per guoli (5) laikydami lygu grąžto galą. Vėl sumontuokite atraminį guoli (4) užmoven ant grąžto (1) ir pasukę pagal laikrodžio rodyklę. Priveržkite grąžtą (1) gręžtuvą patrone. • **Eksplloatavimas:** norėdami nustatyti skylių skersmenį, atlaisvinkite šarnyro ašies bloko (8) veržlę, paslinkite iki norimo skersmens ir vėl priveržkite. Nenaudokite irankį išgręžke medžiagą centro skyle. Išstatykite šarnyro ašį (8) iš išgręžtų centro skyle ir gręžkite medžiagą. Iš Jungtų gręžtuvą pasukite grąžto pagal laikrodžio rodyklę. Paskutinius 12,7 mm (½ col.) pjaukite lėtai. Nenaudokite be pertraukos ilgiau kaip 5 minutes, kad išvengtumėte perkaitimo. Prieš tvirtindami prie gręžtuvu, apžiūrėkite komponentus. Nenaudokite, jei irankis jtrūkės ar sulūžęs. Pasirūpinkite, kad apšvietimas būty pakanekamas (nuo 200 iki 300 liuksys). Patraukite elektros laidus toliau nuo operatoriaus, kad jie nekeltu pavojus sulukti. Žiūrėkite, kad elektros laidai būtų atokiai nuo pjaunamo metalo ir grąžto. Visada užsidėkite apsauginius akinius. Dirbdami užsimaukite apsaugines pirtštines. • **Reguliavimas:** norėdami paiginti grąžto (1) eksploatavimo trukmę, sureguliuokite ji atlaivinę fiksavimo varžą (2) reguliavimo mojave ir paslinke movą aukštyn ar žemyn. Nustatę norimą padėtį, vėl priveržkite fiksavimo varžą (2). **Pastaba:** movą galima paslinkti tik taip, kad fiksavimo varžtas liestų plokščią grąžto paviršių. • **Šardymas:** išimkite atraminį guoli (4) pasukę prieš laikrodžio rodyklę. Išimkite grąžtą (1) ir reguliavimo movą. Šardymo varžą (3) išskubinkite iš gręžtuvu (2) ir reguliavimo movos (3). Išstraukite grąžtą (1) iš reguliavimo movos (3). Apvertę remą, išsukite pavažas varžtus (7) ir nuimkite pavažą (6). Išimkite spaudžiamajį guoli (5) per atraminio guolio (4) angą. Išimkite šarnyro ašies bloką (8) atlaivinę veržlę ir ištraukdami šarnyro ašį iš remo apacią. • **Surinkimas iš naujo:** atlikite išardymo veiksmus atvirkiene tvarka.

LV

METALA CAURUMI GRIEŠANAS UZGALIS - TEHNISKA INFORMĀCIJA: Mazlētā tērauda griešana: Virzīens: aplveidā, pulksteņrādītā virzīenā; minimālais griešanas spēks: 6,78 Nm (5 ft-lbs); maksimālais biezums: cinkots 20. izmērā (1,02 mm) tērauds; maksimālā citētība: 50 Rockwell B; maksimālais griešanas atnems: 20 collas minūtē; uzgala darba mūžs: 235 pēdas cinkotam 26. izmērā mazlētām tēraudam • **Urbjaņīnas prasības:** minimālais griešanas moments – 40 Nm (300 lbs/in); minimālais bezvadu skrūvgrieža spriegums – 14,4 volti; maksimālā pieļaujama maiņstrāvja jauda – 7 ampēri; minimālais patronas izmērs – 12,7 mm (1/2"); darbības atnems – 1350 agpr./min (ideālais), 1750 agpr./min (maksimālais); darba temperatūra – 0–40 °C; darba mitrums – • **A�raksts:** Caurumu griešanas uzgalis bezvadu vai maiņstrāvas urbjaņīnai. Piedzīgas vārsta ievietojotām urbjaņīnā. • **Uzstādināšana:** Noņemiet atturgultni (4), griezot pretēji pulksteņrādītā virzienam; ievietojet griešanas uzgalī (1) ar regulēšanas uzmavu (3) ietvarā un caur gulni (5), turot uzgala gludo galu. Ievietojet atturgultni no jauna (4), uzziekot to pār griešanas uzgalī (1) un griezot pulksteņrādītā virzienā; pievelciet griešanas uzgalī (1) urbjaņīnā. • **Izmantosanā:** Pielikojot caurumu diametrā, atlaižot valīgā šarnīru ass uzgriezni (8), paveicot līdz vēlamajam diametram un pievelciet no jauna. Izmantojiet attiecīgu riku, izurbet materiālu centra caurumu. Ievietojiet šarnīri asī (8) centra caurumā un urbīt caur materiālu. Urbjaņīnai esot ieslēgtā, rotējiet līdz pulksteņrādītā virzīnai. Griezums laikā 10 sekundēs, pēdējais 12,7 mm (0,5 collas) iestājēs lēni. Nedarbīnet bez pārtākušuma ilgāk par 5 minūtēm, lai nepieļautu pārkāršanu. Pirms darīta uzstādināšanas uz urbjaņīnās pārbudīt tās vizuāli. Neizmantojiet, ja tās ir ieplāsījušas vai bojātas. Nodrošiniet pieteikumā apgaissojumu (200–300 luksi). Lai noverstu pakalpošanas risku, nodrošiniet, ka barošanas vadi nav operatora ceļā. Nodrošiniet, ka barošanas vadi ir atlstatu no sagrieztā metāla un griešanas uzgalī. Viemēr izmantojiet aizsargbrilles. Darba laikā izmantojiet aizsargķīmdu. • **Regulešana:** Griešanas uzgalī (1) var regulet, lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, atlaižot valīgāk regulēšanas skrūvi (2) regulēšanas uzmauvā un virzot uzmauvu augšup vai lejup. No jauna pievelciet regulēšanas skrūvi (2), kad sasniedz vēlamā vietu. **Ievelrot:** Uzmauvu var regulet tikai tā, lai regulēšanas skrūve plakani piespiestos pie griešanas uzgalī. • **Demonšķā:** Noņemiet atturgultni (4), griezot pretēji pulksteņrādītā virzienam. Noņemiet griešanas uzgalī (1) un regulēšanas uzmauvu ar skrūvi (3). Izņemiet regulēšanas skrūvi (2) no regulēšanas uzmavas (3). Izvelciet griešanas uzgalī (1) no regulēšanas uzmavas. Turot ietvaru (3) augšpēdus, izņemiet balstiklas skrūves (7) un izņemiet balstiku (6). Izņemiet spiedēšas gulni (5) caur atturgultnu (4) atveri. Izņemiet šarnīra asī (8), atlaižot valīgāk regulēšanas uzgalī. • **Atkārtota montāža:** Veiciet demontažas soļus apgrīzētā secībā.

NL

BOORPZET VOOR METALEN GATEN - SPECIFICATIES: Boorvermogen in zacht staal: Richting: Rotatie, Met de klok mee, Minimale boorkracht: 6,78 NM (5 ft-lbs), Max dikte: Verzinkt 1,02 mm (20 kaliber) staal, Max hardheid: 50 Rockwell B max, Max boorsnelheid: 50 cm per minuut, Details boor: Snijdt 71 meter in 26 kaliber verzinkt zacht staal • **Boorvereisten:** Min draaimoment – 40 Nm (300 lbs/in), Min draadloos voltage – 14,4 Volt, Max A/C-vermogen – 7 A, Min capaciteit boorkop – 9,5 mm (3/8 in), Max capaciteit boorkop – 12,7 mm (1½ in), Bedrijfssnelheid – 1350 (ideaal), 1750 (max) tpm, Bedrijfsvochtigheid – 0 tot 40°C, Bedrijfsstempertuur – 30 tot 100% RV • **Beschrijving:** Gatenboorpzet voor draadloos van A/C-boormachine. Aandrijfs wordt in de boorkop geplaatst. • **Installatie:** Verwijder de druklager (4) door tegen de klok in te draaien, Steek de boor (1) met behulp van de versthuls (3) in de behuizing en door de lager (5), en houd hierbij het gladde uiteinde van de boor vast, Monteer de druklager (4) weer op zijn plaats door deze over de boorkop te laten glijden (1) en met de klok mee te draaien, Draai de boor (1) vast in de boorkop. • **Werkings:** Pas gatdiameter aan door de moer van de scharnierpense (8) los te draaien, schuif naar de gewenste diameter en draai opnieuw vast, Boor met het gereedschap een middengat door het materiaal, Steek de scharnierpense (8) in het middengat en boor door het materiaal, Draai het gereedschap met de klok mee terwijl de boor is ingeschakeld. Ga langzaam door voor de laaste 12,7 mm (1½ in) van het boren, Niet langer dan 5 minuten aaneengesloten gebruiken om oververhitting te voorkomen, Inspecteer de componenten visueel alvorens deze op de boor te monteren, Gebruik ze niet als ze gescheurd of gebroken zijn, Zorg voor voldoende verlichting (200 tot 300 Lux), Houd netsoenen uit de buurt van de werkrichting van het apparaat om struiken te voorkomen, Houd netsoenen uit de buurt van gesneden metaal en de boorkop, Draag altijd een stofbril of veiligheidsbril, Draag beschermende handschoenen bij het bedienen van het gereedschap. • **Aanpassingen:** Boorkop (1) kan voor een langere levensduur worden aangepast door de stelschroef (2) los te maken in de versthuls en de huls naar boven te bewegen, Draai de stelschroef (2) opnieuw vast wanneer deze zich in de gewenste locatie bevindt. **Let op:** De huls kan alleen zodanig worden aangepast dat de stelschroef plat contact maakt met de boorkop. • **Demonteren:** Verwijder de druklager (4) door tegen de klok in te draaien, Verwijder de boorkop (1) en versthuls met schroef (3), Verwijder de stelschroef (2) uit de versthuls (3), Schuif de boorkop (1) uit de versthuls (3), Houd de behuizing ondersteboven, en verwijder de schoenschroeven (7) en verwijder de schoen (6), Verwijder de drukmontage lager (5) via de opening van de druklager (4), Verwijder de scharnierpense (8) door de moer los te draaien en de scharnierpense uit de onderkant van de behuizing te trekken • **Opnieuw monteren:** Volg de demontagestappen in omgekeerde volgorde.

NO

Tillegg for kutting av hull i metall - Spesifikasjoner: Kapasitet ved kutting i lavkarbonstål: Retning: Roterende, med klokken; Min. kuttestyrke: 6,78 NM (5 ft-lbs); Maks. tykkelse: Galvanisert 20 gauge (1,02 mm) stål; Maks. hardhet: 50 Rockwell B Max; Maks. kuttehastighet: 20 tommer i minuttet; Levetid: 71,6 meter ved kutting av 26-gauge sinkbelagte stål • **Krav til drill:** Min. dreiemoment – 300 lbs./in. (40 Nm); Min. batterispennin – 14,4 volt; Maks. strømstyrke – 7 A; Min. borekapasitet – 3/8" (9,5 mm); Maks. borekapasitet – 1/2" (12,7 mm); Arbeidshastighet – 1350 (ideelt), 1750 (maks.) ORPM; Arbeidstemperatur – 0 til 40°C; Fuktighetsnivå – 30 til 100 % RF • **Beskrivelse:** Hullskjærer for batteridrevet eller nettidrevet drill. Drivakselen settes inn i boremaskinenes chuck. • **Klargjøring:** Fjern trykklageret (4) ved å løsne klokken. Sett inn skjærestykket (1) med justeringsstykket (3) i hullet og gjennom lageret (5), mens du holder i den glatte enden av stykket. Monter trykklageret på nytt (4) ved å føre det over skjærestykket (1) og rotere med klokken, stram til skjærestykket (1) i boretaptonen. • **Bruksanvisning:** Juster hulldiameteren ved å løsne svingbolten mutter (8), før til ønsket diameter og stram til. Bore senterhullet i materialet med verktøyet, sett inn svingbolten (8) i senterhullet og bore gjennom materialet. Roter verktøyet med klokken når drullen er på. Arbeid sakte de siste 12,7 mm (%"). Ikke arbeid sammenhengende i mer enn 5 minutter for å unngå overoppheting. Inspiser komponentene visuelt før montering på drill. Må ikke brukes hvis skjærstykket eller ødelagt. Sørg for tilstrekkelig god belysning (200 til 300 Lux). Hold strømkablene unna operatoren for å unngå farer for snubling. Hold strømkablene unna oppkuttet metall og skjærestykket. Bruk alltid vernebriller. Bruk vernehansker under arbeid med utstyr. • **Justeringer:** Skjærestykket (1) kan justeres for lengre levetid ved at skruen løsnes (2) i justeringsstykket og justeringsstykket beveges opp eller ned. Stram til skruen på nytt (2) i ønsket posisjon. **Merknad:** Justeringsstykket kan kun justeres, så sett skrukontaktene flatt på skjærestykket. • **Demontering:** Fjern trykklageret (4) ved å rotere mot klokken, fjern skjærestykket (1) og justeringsstykket med skruen (3). Fjern innstillingsskruen (2) fra justeringsstykket (3), flytt skjærestykket (1) ut av justeringsstykket (3). Med hoveddelen opp-ned, fjern bunnskruene (7) og bunnstykket (6), fjern presspasningslageret (5) gjennom trykklagerets (4) åpning, fjern svingbolten (8) ved å løsne mutteren og trekke svingbolten ut av hoveddelen bunn • **Montering:** Følg beskrivelsen for demontering i omvendt rekkefølge.

1

ACESSÓRIO PARA CORTE DE FUROS EM METAL - ESPECIFICAÇÕES: Capacidades de corte em aço moderado: Direcional: rotativo, em sentido horário. Força de corte mín.: 5 pés-libras (6,78 Nm). Espessura máx.: aço galvanizado de calibre 20 (1,02 mm). Dureza máx.: 50 Rockwell B no máx. Velocidade de corte máx.: 20 pol / minuto.

1

Duração da broca: corte de 235 pés em aço moderado, revestido de zinco de calibre 26. • **Requisitos do berbequim:** torção mín. de 300 libras / pol (40 Nm). Volts mín. sem fios: 14,4 volts. Classificação máx. do corte CA: 7 ampéres. Capacidade mín. do mandril: 3/8 pol (9,5 mm). Capacidade máx. do mandril: ½ pol (12,7 mm). Velocidade operacional: 1350 RPM (ideal) a 1750 RPM (máx.). Temperatura operacional: 0 a 40 °C. Umidade operacional: 30 a 100% HR. • **Descrição:** acessório cortador de furos para berbequim sem fios ou com corrente CA. A haste do veio é inserida no veio do berbequim. • **Configuração:** Remova o rolamento axial (4) ao gire-o no sentido anti-horário. Insira a fresa cortadora (1) com casquilho de ajuste (3) na peça através do rolamento (5), até seguir completamente a extremidade da broca. Reinstate o rolamento axial (4) ao deslizá-lo por cima da fresa cortadora (1) no mandril do berbequim. • **Operação:** Ajuste o diâmetro do furo do desaperto a porca do conjunto do pino giratório (8), deslize-a até o diâmetro desejado e reapebre. Perfore o furo central através do material com uma ferramenta. Insira o pino giratório (8) no furo central e perfure através do material. Enquanto o berbequim estiver ligado, vire a ferramenta em sentido horário. Avance lentamente nas últimas ½ pol (12,7 mm) do corte. Não trabalhe sem parar por mais de 5 minutos para evitar sobreaquecimento. Insprie-se visualmente os componentes antes de instalar o acessório no berbequim. Não use o acessório se estiver com rachas ou partido. Certifique-se de que existe iluminação suficiente (200 a 300 Lux). Mantenha os cabos de alimentação afastados do caminho do operador para evitar perigos de queda. Mantenha os cabos de alimentação afastados do metal cortado e da fresa cortadora. Use sempre óculos protetores ou de segurança. Use luvas protetoras. • **Ajustes:** A fresa cortadora (1) pode ajustar-se para uma maior vida útil ao desapertar o parafuso de fixação (2) do casquilho de ajuste e mover o casquilho para cima e para baixo. Aperte novamente o parafuso de fixação (2) quando estiver na posição desejada. **Nota:** O casquilho só pode ser ajustado se o parafuso de fixação estiver em contato fixo na fresa cortadora. • **Desmontagem:** Remova o rolamento axial (4) ao virá-lo no sentido anti-horário. Remova a fresa cortadora (1) e o casquilho de ajuste com o parafuso (3). Remova o parafuso de fixação (2) do casquilho de ajuste (3). Deslize a fresa cortadora (1) fora do casquilho de ajuste (3). Com a peça virada ao contrário, remova os parafusos da sapata (7) e a sapata (6). Remova o rolamento axial de compressão (5) através da abertura do rolamento axial (4). Remova o conjunto do pino giratório (8) ao desapertar a porca e puxar o pino giratório fora da parte inferior da peça. • **Remontagem:** Siga os passos de desmontagem na ordem inversa.

10

NÁSTAVEC NA VŕTAČKU NA REZANIE OTVOROV DO KOVU - TECHNICKÉ ÚDAJE: Možnosti rezania mäkké oceľe: Smerové: otočné, v smere hodinových ručičiek, minimálna rezná sila: 6,78 Nm (5 ft-lbs), max. hrúbka: pozinkovaná oceľ 1,02 mm (20 gauge), max. tvrdosť: 50 podla Rockwellovej stupnice B, max. rezná rýchlosť: 0,5 m/min.

38

(20 palcov) za minútu, životnosť bitu: 7, 61 (235 stôp) pozinkované mäkké oceľ 26 gauge • **Požiadavky na vŕtačku:** minimálny moment – 40 Nm (300 lb/palec), min. napätie bezdrôtovéj vŕtačky – 14,4 V, max. menovitý str. prúd – 7 A, min. kapacita sklučovadla – 9,5 mm (3/8"), max. kapacita sklučovadla – 12,7 mm (1/2"), prevádzková rýchlosť – 1350 (ideálne) až 1750 (max.) ot./min., prevádzková výklosť – 30 až 100 % relatívnej výklosťi vzdialu • **Popis:** Rezaci nástavec na diery pre bezdrôtovú alebo káblovú vŕtačku. Hnacia hriadeľ sa zasunie do sklučovadla vŕtačky. • **Zostavanie:** Vyjmite axiálne ložisko (4) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vložte rezaci bit (1) s nastavovacím puzdrovom (3) do odiatnika a cez ložisko (5) bit pridržajte sa hladký koniec. Nainštavte späť axiálne ložisko (4) nasunutím na rezaci bit (1) a otáčaním v smere hodinových ručičiek. Utihnite rezaci bit (1) v sklučovadle vŕtačky. • **Prevádzka:** Nastavte priemer otvoru uvoľnením matice na otočnom čapu (8), presuňte čap na požadovaný priemer a dotiahnite ho. Vyvŕtajte stredový otvor cez materiál pomocou nástroja. Vložte otočný čap (8) do stredového otvoru a vŕtajte cez materiál. So zapnutou vŕtačkou otáčajte nástrójom v smere hodinových ručičiek. V záverečných 12,7 mm (½ palca) rezu postupujte upomínaným. Nerežte súvisle dlhšie než 5 minút, inak môže dôjsť k prehriatiu. Pred nasadením súčasti na vŕtačku vykonajte ich vizuálnu kontrolu. Ak je nástavec zlomený alebo má praskliny, nepoužívajte ho. Zabezpečte dostatočné osvetlenie (200 až 300 luxov). Napájacie káble musia byť mimo miest, po ktorých sa pohybujie obsluha nástroja, inak hrozí nebezpečenstvo potknutia. Napájacie káble musia byť mimo odrezaných kovových častí a rezacieho bitu. Vždy používajte ochranné alebo bezpečnostné okuliare. Pri rezaní nosť ochranné rukavice. • **Nastavanie:** Dlhšiu životnosť rezacieho bitu (1) je možné zísť uvoľnením stavacej skrutky (2) v nastavovacom puzdro a posunutím puzdra nahor alebo nadol. Po dosiahnutí požadovaného polohy stavaciej skrutky (2) opäť dotiahnite. **Poznámka:** Puzdro je možné nastaviť iba do takej polohy, kde stavacia skrutka je v styku s rovnou plochou na rezacom bite. • **Demonštacia:** Vyjmite axiálne ložisko (4) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyjmite rezaci bit (1) z nastavovacieho puzdra (3). Otočte odiatok hornou stranou nadol, odstraňte skrutky pátky (7) a odstraňte pátku (6). Vyjmite lisované ložisko (5) otvorom axiálneho ložiska (4). Odstraňte sadu otočného čapu (8) uvoľnením matice a vytiahnutím otočného čapu zo spodnej časti odiatku. • **Opäťovné zostavenie:** Uskutočnite postup demonštrácie v opačnom poradí.

ALAT ZA SEČENJE OTVORA U METALU - SPECIFIKACIJE: Kapaciteti sečenja za meki čelik: Usmereno: Usmereno, u smeru kretanja kazaljki sata, Min. sila sečenja: 6,78 NM (5 ft-lbs), Maks. debljina: Pocinkovani čelik debeline 1,02 mm (kalibar 20), Maks. čvrstina: maks. 50 Rockwell B, Maks. brzina sečenja: 20 inča u minuti, Radni vek reznog umetka: Sečenje 235 stopa u pocinkovanom mokrom čeliku kalibra 26 • **Zahtevi u vezi bušilice:** Min. obrtni moment – 40 Nm (300 lbs/in.), Min. napon baterije – 14,4 V, Maks. nazivna naizmenična struja – 7 A, Min. kapacitet stezne glave – 9,5 mm (3/8 in.), Maks. kapacitet stezne glave – 12,7 mm (1/2 in.), Radna brzina – 1350 (idejno), 1750 (maks.) 1/min., Radna temperatura – 0 do 40°C, Radna vlažnost – 30 do 100% RV • **Opis:** Alat za sečenje otvora za baterijski ili električnu bušilicu. Pogonska osovina ulazi u steznu glavu bušilice. • **Podešavanje:** Ukloniti potisni ležaj (4) okretanjem alata u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata, umetnuti reznu

Tillbehör för att skära hål i metall - Beskrivning: Skärkapacitet i mjukt stål (konstruktionsstål/plåtstål, kolstål, göttstål): Riktning: Roterande, medurs, minsta skärstyrka: 5 ft-lbs (6,78 NM), max tjocklek: Galvaniserad 1,02 mm (20 gauge) stål, max hårdhet: Max 50 Rockwell B, max skärhastighet: 20 tum per minut, hållbarhet skärbit: Skärning/klipplingen av 235 fot i 26 gauge zinkbeklätt mjukt stål • **Bormaskin bör uppfylla dessa krav:** Moment - min 40 Nm (300 lbs/in), effekt sladdlös - min 14,4 V, max nätdrift 7 A, chackkapacitet - min 9,5 mm (3/8 tum), och max - 12,7 mm (1/2 tum), arbetshastighet - 1350 (ideal), 1750 (max) RPM, arbetstemperatur - 0 till 40 °C, arbetsfuktkonst - 30 till 100 % RH • **Beskrivning:** Skärtillsats för hål för sladdlösa eller nätdrivna bormaskiner. Kardanen sätts in i bormaskinens chack. • **Montering:** Ta bort trycklager (4) genom att vrida räknerna medurs, Sätt in skärbit (1) med justeringsarmen (3) i gjutstycket och genom trycklagret (5), samtidigt som du försiktigt tar tag i änden på skärbiten, Installera trycklagret på nytt (4) genom att läta det glida över skärbiten (1) och låt det rotera medurs, Skruva fast skärbiten (1) i borrhens chack. • **Användning:** Justera hålets diameter genom att skruva loss muttern från svängtappsssetet (8), ställ in till önskad diameter och dra åt igen, Borra

ett hål i mitten på materialet med verktyget, Sätt in svängtappen (8) i hälets mitt, Rotera verktyget medurs medan borren är på. Fortsätt sätta att föra in de sista 12,7 mm (½ tum) av klipptillsatsen, För att undvika överhettning ska klipptillsatsen inte användas mer än 5 minuter i taget, Kontrollera komponenterna innan de monteras på borrhmaskinen. Använd dem inte om de har sprickor eller är trasiga, Se till att ha ordentlig belysning (200 till 300 lux), Håll elsladdar ur vägen för att undvika att någon smubbar på dem, Håll elsladdar borta från vassa metallbitar och klingor, Använd alltid skyddsglasögon. • **Justerings:** Skärbit (1) kan justeras till längre hållbarhet genom att lossa på setskruven (2) i justeringsärmarna och flytta ärmen upp och ner. Dra åt skruven igen (2) när den är placerad på rätt sätt. **Obs!** Ärmen kan endast justeras när setskruven har plan kontakt med skärbiten. • **Demontering:** Ta bort trycklagret (4) genom att vrida räknaren medurs, Ta bort skärbiten (1) och justeringsärmarna med setskruven (3), Ta bort setskruven (2) från justeringsärmarna (3), Dra skärbiten (1) ur justeringsärmarna (3). Med gütstycket upp och ned ta bort skoskruvarna (7) och ta bort skon (6), Ta bort tryckpassningslagret (5) genom öppningen på trycklagret (4), Ta bort svängtappssetet (8) genom att lossa muttern och sedan dra ut svängtappen från gjutjärnstyckets botten • **Montering:** Följ demonteringsstegen i motsatt ordning.

METAL DELİK AÇMA ATAŞMANI - SPESİFİKASYONLAR: Yumuşak çelikte kesme kapasiteleri: Yön bağımlı: Rotasyonel, Saat yönünde, Minimum Kesme Kuvveti: 5 ft-lbs (6,78 NM), Maks. Kalınlık: Galvanize edilmiş 20'lik (1,02 mm) çelik, Maks. Sertlik: 50 Rockwell B Maks., Maks. Kesme Hizi: Dakikada 20 inç, Uç Ömrü: 26'lık çinko kaplı yumuşak çelikte 235 fit kesim • **Delme Gereksinimleri:** Min. Tork – 300 lbs./inç (40 Nm), Min. kablosuz Voltaj – 14,4 volt, Maks. A/C Güç Değeri – 7 amper, Min. Ayna Kapasitesi – 3/8 inç (9,5 mm), Maks. Ayna Kapasitesi – ½ inç (12,7 mm), Çalışma Hizi – 1350 (ideal), 1750 (maks.) RPM, Çalışma Sıcaklığı – 0 ile 40°C, Çalışma Nemi – %30 ile 100 RH • **Açıklama:** Kablosuz ya da A/C matkap için delik açma ataşmanı. Tahrik mili matkap aynasına takılır. • **Ayar:** Saatin tersine çevirerek baskı rulmanını (4) çıkarın, ucunu düz ucunu tutarken Matkap ucunu (1), ayar manşonu (3) ile birlikte rulmandan (5) geçirerek gevşeye alın, Baskı rulmanını (4), matkap ucundan (1) ve saat yönünde çevirerek yeniden alın, Matkap ucunu (1) matkap aynasına sıkın. • **Kullanım:** Merkez pim setinin (8) somunun gevşeterek delik çapını ayarlayın, istenilen çapa kaydırın ve yeniden sıkın, Takım ile orta deliği malzemeye açın, Merkez pimi (8) orta delije takın ve malzemeyi delin, Matkap açığının takımı saat yönünde çevirin. Kesiminin son ½ inç (12,7 mm) için yavaş hareket edin, Asırı isnınımay önlemek için 5 dakkadıkta fazla süreyle keskiniz çalışmamışın, Matkaba takmadan önce parçaları görsel olarak kontrol edin. Çatlak ya da kırık ise kullanılmayın, İşığın yeterli olduğunu emin olun (200 ila 300 Lüks), Takılıp düşme riskine karşı elektrik kablolarını çiçandan uzak tutun, Elektrik kablolarını kesik metal ve matkap üzerinde uzak tutun, Emniyet gözlüklerini daima takın, Çalışma sırasında koruyucu gözlükler takın. • **Ayarlamalar:** Ayarlama manşonundaki ayar vidası (2) gevşetip manşon yukarı veya aşağı hareket ettirilerek matkap ucu (1) daha uzun ömrü olacak şekilde ayarlanabilir. İstenen konumda sıkın, ayar vidasını (2) voniden sıkın. **Not:** Ayar vidalarının temas yerleri matkap ucunda düz konumda olacak şekilde manşon ayarlanabilir. • **Demontera:** Saatin tersine çevirerek baskı rulmanını (4) çıkarın, Vida (2) ile matkap ucunu (1) ve ayar manşonunu sıkın, Ayar vidasını (2), ayar manşonundan (3) çıkarın