


PK-98479-30-00-0A
SB-B00-05374-21C

**50A Flush Mount
Power Outlet**
Sortie affleurante
de 50 A
Contacto de montaje
empotrado de 50A

50A-250V

BLACK
NOIR
NEGRO
No. 5374




LEVITON

50A Flush Mount Power Outlet
Sortie affleurante de 50 A
Contacto de montaje empotrado
de 50A

50A-250V



BLACK
NOIR
NEGRO
No. 5374



LEVITON

- Made of durable thermoplastic
- Heavy-gauge, double-wipe copper alloy contacts
- Terminals marked for easy identification and fast wiring
- Fabrication en thermoplastique durable
- Contacts à double frottement en alliage de cuivre de fort calibre
- Bornes marquées pour en faciliter l'identification et en accélérer le câblage
- Hecho de termoplástico durable
- Contactos de calibre pesado, con aleación doble de cobre
- Terminales marcadas para identificación fácil y cableado rápido


Instructions on inside of box
Directives à l'intérieur
Instructivo en el interior de la caja

U.S.A ONLY / SOLO en EE.UU.
Product Information Hotline
Línea Automática de Información
1-800-824-3005 / www.leviton.com

CANADA ONLY/Canada seulement
Product Information Hotline
Ligne d'assistance sur les produits
1-800-405-5320 / www.leviton.com

© 2010 Leviton Mfg. Co., Inc.

Manufactured and Exported By / Fabriqué et exporté par /
Manufacturado y Exportado Por:
Leviton Mfg. Co., Inc. 201 North Service Road, Melville, N.Y. 11747
La Manufacture Leviton du Canada Ltée / Leviton Mfg. of Canada Ltd.
165, Boul. Hymus Blvd., Pointe-Claire, Québec Canada, H9R 1E9
Imported For / Importé pour / Importado Para:
Leviton, S. de R. L. de C.V., Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. M. Hidalgo México D. F., México. CP 11290
Tel (55) 5082-1040



LEVITON

5374	QTY QTE CANT	1	SAN B00
BLACK NOIR NEGRO	50A-250V		
2-POLE, 3-WIRE GROUNDING POWER OUTLET FLUSH MOUNT			
SORTIE AFFLEURANTE, BIPOLAIRE, TRIFILAIRE (MALT)			
CONTACTO DE MONTAJE EMPOTRADO, A TIERRA 2-POLOS, 3-ALAMBRES			
AL-CU			
Assembled in Mexico/Assemblé au Mexique/Ensamblado en México			

ENGLISH

TO INSTALL:

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT AN ELECTRICIAN.

CAUTION: OUTLET MUST BE WIRED TO A SEPARATE 3-WIRE CIRCUIT OF UP TO #4 AWG SIZE CONDUCTORS.

NOTE: This device may be used with copper, copper-clad, or aluminum wire.

- WARNING:** TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; **TURN OFF POWER** AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT the POWER IS OFF BEFORE WIRING!
- Remove insulation from wire per strip gage as shown on back of device, approximately 1/2 inch (1.3 cm).
- Determine appropriate terminal for each wire per **wiring diagram**.
- Insert wires into proper terminals (**refer to wiring diagram**). Tighten terminal screws to 25 in.-lbs. of torque.
CAUTION: Terminal screws must tighten onto conductor only, not insulation.
- Mount device using long mounting screws. Attach wallplate (sold separately).
- Restore power to circuit breaker or fuse.
Installation is complete.

FRANÇAIS

PROCÉDURE:


AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL UN ÉLECTRICIEN.

MISE EN GARDE : LA SORTIE DOIT ÊTRE RACCORDÉE À UN CIRCUIT TRIFILAIRE DISTINCT DOTÉ DE CONDUCTEURS DE CALIBRE 4 AWG AU PLUS.

REMARQUE : Ce dispositif peut être utilisé en présence de fils en cuivre, plaqués cuivre ou en aluminium.

- AVERTISSEMENT :** POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, **COUPER LE COURANT** AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
- Dénuder les fils conformément au gabarit apparaissant à l'avant du dispositif, soit sur un peu moins de 1,3 cm (0,5 po) (**Schema De Cablage**).
- Déterminer à quelle borne raccorder chaque fil en se reportant au **Schema De Cablage**.



- Insérer les fils dans les bornes (**en se reportant toujours au Schema De Cablage**). Serrer les bornes en appliquant un couple de 2,8 N-m (25 po-lb).
MISE EN GARDE: les vis doivent se serrer sur les conducteurs, non sur leur isolant.
- Installer le dispositif au moyen de longues vis de fixation. Fixer la plaque murale.
- Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.
L'installation est terminée.

ESPAÑOL

PARA INSTALAR:

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE UN ELECTRICISTA.

PRECAUCION: EL CONTACTO SE DEBE CABLEAR A UN CIRCUITO SEPARADO DE 3 ALAMBRES CON CONDUCTORES #4 AWG MÁXIMO.

NOTA: Use este producto con cable de cobre, revestido de cobre o aluminio.

- ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O MUERTE, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!

- Pele el aislante de la punta de cada conductor de acuerdo a la medida de pelado descrita en el frente del producto, aproximadamente 1.3 cm (1/2") ver **Diagrama de Cableado**.
- Determine el terminal apropiado para cada conductor usando el **Diagrama de Cableado**.
PRECAUCION: Los tornillos terminales solo deben apretar los conductores, no el aislante.
- Inserte los conductores en las terminales apropiadas (**vea Diagrama de Cableado**). Luego apriete los tornillos terminales usando una presión de 2.8 N-m (25 in.-lbs.)
- Monte el producto con los tornillos largos provistos. Ponga la placa mural.
- Restablezca la energía con el fusible o interruptor de circuito.
La instalación esta terminada.